



製品生産中止通知 PDN2002-02

XC4000XLT 製品ファミリの製造中止

2002年1月15日

概要: ザイリンクスは XC4000XLT 製品ファミリ(下記の表参照)のすべてのデバイス/スピード/パッケージを製造中止します。

該当製品:

製造中止デバイス

XC4013XLT-1PQ208C
XC4013XLT-09PQ208C

XC4013XLT-1PQ240C
XC4013XLT-09PQ240C

XC4028XLT-1HQ240C
XC4028XLT-09HQ240C

XC4062XLT-1HQ240C
XC4062XLT-09HQ240C

XC4062XLT-1BG432C
XC4062XLT-09BG432C

推奨代替デバイス

XC4013XLA-09PQ208C
XC4013XLA-09PQ208C

XC4013XLA-09PQ240C
XC4013XLA-09PQ240C

XC4028XLA-09HQ240C
XC4028XLA-09HQ240C

XC4062XLA-09HQ240C
XC4062XLA-09HQ240C

XC4062XLA-09BG432C
XC4062XLA-09BG432C

変更理由: 需要低下にともない製造上の経済性が見込まれないこと、またザイリンクスは革新的なプロセスマイグレーションを行いコスト低減の代替デバイスを提供するために、XC4000XLTファミリの製造中止を決定しました。

キーデータ:

最終受注日 2003年1月15日

最終納期 2003年4月15日

代替デバイス: ザイリンクスでは上記デバイスの代替品についてのサポートを提供しています。詳細については、最寄りの [ザイリンクス代理店](#) までお問い合わせください。

レスポンスと連絡先: この通知に対するレスポンスは必要ありません。代替デバイスについては [ザイリンクス セールス代理店](#) までご連絡ください。ご不明な点、ご質問等がございましたら、[ザイリンクス テクニカルサポート](#) までお問い合わせください。